

Handleiding inspectie en onderhoud

MARQ Alu Hybrid Fence

- MARQ Standard Alu Hybrid Fence - veiligheidshekwerk
- MARQ Premium Alu Hybrid Fence - veiligheidshekwerk

Bovenstaande MARQ valbeveiligingsvoorzieningen dienen periodiek, minimaal jaarlijks, door een medewerker (inspecteur) van een door MARQ Safety Concepts B.V. erkende installateur te worden geïnspecteerd en onderhouden conform deze handleiding. De inspecteur dient aantoonbaar vakbekwaam en door MARQ Safety Concepts B.V. opgeleid te zijn.

Inspectie

Iedere MARQ valbeveiligingsvoorziening dient visueel te worden gecontroleerd. Hierbij dienen minimaal de punten zoals in deze handleiding aangegeven te worden gecontroleerd. Van de uitgevoerde inspectiewerkzaamheden zal aan de opdrachtgever een schriftelijke rapportage worden verstrekt.

Non-conformiteit en reparatie

Wanneer een non-conformiteit wordt geconstateerd, dient zo mogelijk direct reparatie plaats te vinden. Is reparatie niet direct mogelijk, dan zal aan de opdrachtgever schriftelijk worden aangegeven welke actie(s) dien(t)en te worden ondernomen. In dat geval zal de opdrachtgever direct dringend worden geadviseerd de voorzieningen niet te (laten) gebruiken i.c. geen werkzaamheden op dit dak uit te (laten) voeren. Tevens zal dan goed zichtbaar een label 'buiten gebruik gesteld' dienen te worden geplaatst op de desbetreffende veiligheidsvoorziening.

Inspectiewerkzaamheden

Met betrekking tot het MARQ Alu Hybrid Fence veiligheidshekwerk dienen de volgende inspectiewerkzaamheden te worden uitgevoerd:

- Controle op beschadiging en/of vervorming van de aluminium staanderprofielen.
- Controle op beschadiging en/of vervorming van de aluminium liggers.
- Controle op beschadiging en/of vervorming van de kunststof koppelingen.
- Controle op beschadiging en/of vervorming van de stabilisatiekokers.
- Controle op de aanwezigheid en juiste toepassing van de benodigde bevestigingsmaterialen conform de installatie-instructie.
- Controleren of de bevestigers van de kunststof buis- en hoekkoppelingen correct vastzitten en indien nodig aandraaien tot een aanhaalmoment van 4 Nm.
- Controle op beschadiging, scheuren en/of breuk van de kunststof tegelhouders.
- Controle op de correct toegepaste hoeveelheid ballast conform de installatie-instructie.
- Controle op de hechting van het plakstuk dakbedekking ter plaatse van de connector.
- Controle op de aanwezigheid van een identificatielabel en inspectiesticker.

Op iedere sectie hekwerk dient na goedkeuring een inspectiesticker te worden aangebracht met daarop aangegeven de maand en jaar van de volgende inspectie (voortschrijdend telkens maximaal 12 maanden vanaf installatiedatum of laatste inspectiedatum).