




- Start altijd vanuit een hoek van het dak. Eerste staander zo dicht mogelijk bij de hoek - tot maximaal 500 resp. 1400 mm uit de hoek.
- Volgende staanders - allemaal op 3500 mm hart-op-hart na de vorige staander.
- De liggerconnector en scharnierconnector vast aandraaien tot een moment van 4 Nm.

Let op:
In windgebied 1 en 2 en op gebouwen boven de 25 meter
4 betontegels van 80mm dik toepassen.

